

| | Exkl. moms | Inkl. moms |
|------------------------|-------------|------------|
| Taxa rengörning | | |
| Kr/tim | 492 | 615 |
| Kr/min | 8,20 | 10 |

1 Objekt i Småhus

| 1.1 | Grundavgift | Objektstid | Pris exkl.moms | Pris inkl.moms |
|------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.1.1 | Helårsbebott | 16,95 | 139 | 174 |
| 1.1.2 | Fritidsbostad | 25,95 | 213 | 266 |

| 1.2 | Objekt | Objektstid | Pris exkl.moms | Pris inkl.moms |
|------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.2.1 | Värmepanna olja | 32,00 | 262 | 328 |
| 1.2.2 | Miljögodkänd | 32,00 | 262 | 328 |
| 1.2.3 | Värmepanna fast bränsle | 32,00 | 262 | 328 |
| 1.2.4 | Miljögodkänd | 35,00 | 287 | 359 |
| 1.2.5 | Lokaleldstad 1:a | 32,00 | 262 | 328 |
| 1.2.6 | Lokaleldstad därefter | 25,00 | 205 | 256 |

| 1.3 | Tillägsavgift | Objektstid | Pris exkl.moms | Pris inkl.moms |
|------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.3.1 | Förbindelsekanal 1,0-2,5m | 3,84 | 31 | 39 |
| 1.3.2 | Förbindelsekanal 2,6-5,0m | 9,48 | 78 | 97 |

| 2 | Övriga objekt | Objektstid | Pris exkl.moms | Pris inkl.moms |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1 | Inställeavgift | 20,00 | 164 | 205 |
| 2.2.1 | Värmepanna -50 Mcal/h | 32,00 | 262 | 328 |
| 2.2.2 | Värmepanna 51-100 Mcal/h | 46,94 | 385 | 481 |
| 2.2.3 | Värmepanna 101-150 Mcal/h | 54,43 | 446 | 558 |
| 2.2.4 | Värmepanna 151-200 Mcal/h | 62,49 | 512 | 640 |
| 2.2.5 | Värmepanna 201-250 Mcal/h | 65,65 | 538 | 673 |
| 2.2.6 | Värmepanna 251-300 Mcal/h | 70,36 | 577 | 721 |
| 2.3.1 | Sidopanna -50 Mcal/h | 16,18 | 133 | 166 |
| 2.3.2 | Sidopanna 51-100 Mcal/h | 29,47 | 242 | 302 |
| 2.3.3 | Sidopanna 101-150 Mcal/h | 36,96 | 303 | 379 |
| 2.3.4 | Sidopanna 151-200 Mcal/h | 45,02 | 369 | 461 |
| 2.3.5 | Sidopanna 201-250 Mcal/h | 48,18 | 395 | 494 |
| 2.3.6 | Sidopanna 251-300 Mcal/h | 52,89 | 433 | 542 |
| 2.4 | Separat rökkanal | 4,00 | 33 | 41 |
| 2.5 | Rengöring av imkanal i storkök och motsvarande | Timmtaxa per påbjudad 15min | | |

| 3 | Övrigt | Objektstid | Pris exkl.moms | Pris inkl.moms |
|----------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3.1 | Hämtning av stege | 6,00 | 49 | 61 |
| 3.2 | Administrationsavg. | 9,00 | 74 | 92 |
| 3.3 | Timersättning | 60,00 | 492 | 615 |
| 3.4 | Extra inställeavg. | 30,00 | 246 | 307 |

Taxa brandskyddskontroll

| | Exkl. moms | Inkl. moms |
|--------|--------------|-------------|
| Kr/tim | 809 | 1011 |
| Kr/min | 13,48 | 17 |

| 4 | Brandskyddskontroll, tillkommer grundavgift eller inställeavg. (1.1 alt 2.1) | Objektstid | Pris exkl.moms | Pris inkl.moms |
|----------|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4.1 | Kontroll 1:a objekt värmepanna | 49,00 | 661 | 826 |
| | Kontroll 2:a objekt sam. skorsten | 20,00 | 270 | 337 |
| | Kontroll 3:a objekt ny skorsten | 30,00 | 405 | 506 |
| 4.2 | Kontroll 1:a lokaleldstad | 39,00 | 526 | 657 |
| | Kontroll 2:a lokaleldstad | 15,00 | 202 | 253 |
| | Kontroll 2:a lokaleldstad ny skorsten | 25,00 | 337 | 421 |
| 4.3 | imkanal i storkök och motsvarande | Timmtaxa per påböjad 15min | | |

| 5 | Övrigt | Objektstid | Pris exkl.moms | Pris inkl.moms |
|----------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5.1 | Hämtning av stege | 6,00 | 81 | 101 |
| 5.2 | Administrationsavg. | 9,00 | 121 | 152 |
| 5.3 | Timersättning | 60,00 | 809 | 1011 |
| 5.4 | Extra inställeavg. | 30,00 | 405 | 506 |

6. Särskilda bestämmelser

- 6.1 Vid tillfällen då man inte får tillträde i fastigheten eller inte avbokar i tid utgår ersättning enligt grundavgift och administrationsavg.
- 6.2 Vid tillfällen då brandskyddskontroll och sotning genomförs samtidigt används faktorn 1,5 för grundavgiften eller inställeavgiften
- 6.3 Om vid utförande av arbeten enligt ovan undantagsförhållanden föreligger avvikelser av nedan angivna slag, uttages ersättning per man och minut med pris som anges.
- sådan placering av objektet att rensluckorna är svåråtkomliga – anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar användningen av standardverktyg
 - för sotningens genomförande erforderliga demontering och montering av luckor och andra detaljer orsakar merarbete i sådan omfattning att tidsåtgången därför uppgår till eller överstiger angiven debiteringsperiod
 - användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av svår borttagbara blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt på grund av anläggnings fel
 - blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka